

# 脱磁装置



## 仕様

型式	貫通型脱磁器 PT-150C (200C 250C 300C 350C)
電源入力	交流単相 100/200V 50/60Hz

軸物(シャフト等)の脱磁に適します。



## 仕様

型式	ヨーク式脱磁器(2極) ST-20
電源入力	交流単相 200V 50/60Hz 20A
質量	約60kg

板状等、汎用品の脱磁に適します。



## 仕様

型式	ヨーク式脱磁器(3極) SY-5 SY-10 SY-20
電源入力	交流三相 200V 50/60Hz

円形部品(ベアリングレース等)の脱磁に適します。



## 仕様

型式	ヨーク式脱磁器(3極) Y-5 Y-10 Y-20
電源入力	交流三相 200V 50/60Hz

搬送装置に組み込んでの使用に適します。



## 仕様

型式	直流脱磁電源装置 DDM-301 DDM-401
電源入力(定格)	交流単相 200V 50/60Hz

銅材(結束品)等、長尺物の脱磁に適します。



## 仕様

型式	貫通+テーブル型
電源入力	交流単相 200V 50/60Hz 60A

小物の脱磁に適します。




仕様

型式	手動 テーブル型
電源入力	交流単相 200V 50/60Hz 100A
大型で少量品の脱磁に適します。	



仕様

型式	貫通型脱磁器+シュート型
電源入力	交流単相 200V 50/60Hz 40A
省スペースで多量品の脱磁に適します。	



仕様

型式	貫通+コンベア型
電源入力	交流三相 200V 50/60Hz 60A
重量物の脱磁、及びラインでの脱磁に適します。	



仕様

型式	貫通+コンベア(自動回転/電流減衰)型
電源入力	交流三相 200V 50Hz 60A
小型から大型ベアリングのラインでの脱磁に適します。	