

E 最適着磁パターンを追求するヨーク・コイル

| | | |
|---|---|---|
| <p>平面12極水冷着磁ヨーク</p>  | <p>平面8極着磁ヨーク</p>  | <p>8極スキュー着磁ヨーク</p>  |
| <p>鉄芯入り2極水冷着磁ヨーク</p>  | <p>油冷式空芯コイル</p>  | <p>水冷横型着磁コイル</p>  |
| <p>DDモータ用着磁ヨーク</p>  | <p>4極スキュー着磁ヨーク</p>  | <p>水冷外週4極着磁ヨーク</p>  |
| <p>回転センサー用着磁ヨーク</p>  | <p>メイン10極FG90極着磁ヨーク</p>  | <p>大型ロータ用12極着磁ヨーク</p>  |